

Biserica evanghelică din Târbui, jud. Bistrița Năsăud.

Cercetări arheologice.

Gabriela RĂDULESCU

Cuvinte cheie: arhitectură gotică, biserică, fortificație, Transilvania

Keywords: Gothic architecture, church, fortification, Transilvania

Cercetarea arheologică a bisericii evanghelice din Târbui a fost prilejuită de restaurarea în anii '90 a acestui monument de arhitectură gotică târzie din Transilvania de nord-est.

Investigațiile arheologice întreprinse pe parcursul mai multor campanii de săpături au permis identificarea fazelor anterioare monumentului actual și cunoașterea principalelor etape ale activității constructive desfășurate aici de-a lungul câtorva sute de ani. Biserica evanghelică din Târbui este un monument spectaculos pentru o biserică de sat. Probează prin anvergura ei un fenomen menționat de literatura de specialitate: biserici de sat care se apropie de dimensiunile unor astfel de construcții din mediul urban în perioada goticului târziu¹. Primele sondaje arheologice, realizate în 1977, au început în momentul concretizării inițiativei restaurării monumentului și a intervenției de urgență care a salvat, pentru aproape un deceniu și jumătate, clădirea aflată atunci într-o stare foarte gravă de conservare. Deși în condițiile date cercetările nu au fost de largă extindere, s-au putut obține atunci o serie de informații privitoare la stratigrafia zonei cercetate și s-a putut, de asemenea, formula ipoteza prezenței cel puțin a unei faze anterioare monumentului actual². Desființarea Direcției Monumentelor Istorice a însemnat în acel moment abandonarea restaurării clădirii și a investigațiilor arheologice. Reluarea lucrărilor de restaurare în anii '90 a permis și continuarea investigațiilor arheologice.

Localitatea Târbui (germ. Treppen, ung. Szásztörpeny)³ se află în zona de colonizare germană din nord-estul Transilvaniei, la numai 12 km de Bistrița. Sosirea coloniștilor sași în această zonă a început probabil în secolului al XII-lea⁴. Administrativ așezarea făcea parte în evul mediu din districtul Bistriței⁵. Accesul relativ facil spre acest oraș, a influențat cu certitudine dezvoltarea economică a așezării precum și aspectul ei edilitar, chiar în evul mediu. Geografic vorbind, așezarea este plasată într-o zonă depresionară, o depresiune colinară de eroziune, încadrată de dealurile Prislopului, de dealurile Târgului (Cetății) spre Bistrița, având însă o deschidere largă spre Culoarul Șieului⁶.

Atestarea documentară a localității este relativ târzie, ea fiind menționată pentru prima dată în *Registele de dijme papale* între anii 1332-1335 unde figurează în socotelile arhidiaconatelor Tylegd și Dăbâca⁷. În aceste împrejurări e amintit preotul paroh Petrus din Târbui (de Cupinio)⁸ care plătea la acea dată o sumă mare de bani, o marcă de argint după greutatea de la Alba.

1 Mândrescu 1999, p. 53; Popa 1970, p.320.

2 Manuscris, Arhiva DMSI, București.

3 Suciu 1968, p. 183.

4 Năgler 1981, p.165 - 168

5 *Ibidem*, p. 280.

6 Benedek 2000, p. 28. (literatura de specialitate menționează depresiunea Dumitra sau depresiunea Dumitra – Tăure.

7 *DIR*, seria C, *Transilvania, veacul XIV*, vol III, p. 134, 147,161,175, 193.

8 *DIR*, seria C, *Transilvania, veacul XIV*, vol III, p. 134.

Gabriela Rădulescu

Complexul Muzeal Județean Bistrița-Năsăud
e-mail: rgabriela.2006@yahoo.com

Intensa activitate constructivă de la Târbuiu în evul mediu, puterea acestei comunități săsești medievale așa cum răzbate ea în documentele vremii sunt interesante pentru cunoașterea habitatului din acele veacuri în nord-estul Transilvaniei. În apropiere de satele Târbuiu și Dumitra sunt des menționate de sursele documentare patru așezări, azi dispărute. Nu se cunosc împrejurările în care așezările menționate au fost părăsite. Aceste sate au constituit obiectul unui îndelungat litigiu între localitățile Dumitra și Târbuiu pe de o parte și nobilii de Fattendorf, care le revendicau, pe de altă parte. Un document emis în 1243 menționează pentru prima dată satele *Fatateleke*, *Bachunateleke* și *Chegeteleke* aparținătoare cetății Dăbâca („*terra castri nostri de Doboka*”) ⁹. El a dat însă naștere unor controverse: actul original nu s-a păstrat ¹⁰ dar, există diploma de reconfirmare a sa, datată 1344 ¹¹. Formula de donație care se regăsește în acest document pare neobișnuită; împrejurarea a generat de fapt controversa amintită dar, s-a făcut și remarca îndreptățită că, momentul emiterii documentului era după un eveniment excepțional, anume dezastrul provocat de marea invazie mongolă, ceea ce ar putea explica chiar nerespectarea uzanțelor ¹². Actul în discuție a fost emis de regele Ungariei care dăruia aceste sate din domeniul cetății Dăbâca (*terra castri nostri...*) ¹³ comiților Theotonicus și Herman. Cei doi beneficiari ai actului de donație regală vor primi astfel numele de nobili de Fata (*nobiles de Fatha*). Cetatea Dăbâca la rădu-i, atunci când în 1285 ¹⁴ a fost arsă și distrusă de tătari, era, prin danie regală, a banului Mikud, personaj ce deținea întinse moșii în nord-estul Transilvaniei ¹⁵.

Toponime și tradiții orale păstrează memoria acestor așezări medievale dispărute oferind totodată posibilitatea identificării lor în acest spațiu, între Dealul Târgului de la nord de Bistrița, spre malul stâng al Someșului Mare în apropierea satelor Dumitra, Cepari și Târbuiu ¹⁶.

În veacul al XIV-lea un litigiu între comunitățile săsești din zona Târbuiu - Dumitra Mare și nobilii de Fattendorf este menționat de sursele documentare care ne oferă dealtfel tabloul unui îndelungat conflict între părțile amintite care vor fi implicate decenii la rând în această dispută. Astfel, în 1344 voievodul Ladislau intervine în contextul în care conflictul se acutiza dispunând ca nobilii de Fatha să fie puși în posesia satului Chegeteleke ¹⁷. Două decenii mai târziu, în iunie 1366 ¹⁸, localitatea Târbuiu e amintită în condițiile în care regele Ludovic I de Anjou intervine la rândul său întărind hotărnicia dintre satul Dumitra și moșia Thewkes, sat medieval dispărut și el în acest ținut ¹⁹. În 1380 sate din apropierea Cepariului, Mintiul și Șintereagul, de asemenea în conflict cu nobilii de Fata, solicită și ei reluarea hotărnicirilor vechi ²⁰. Litigiul se dovedește greu de soluționat: în același an locuitorii din Dumitra și Târbuiu au și ei un diferend cu acei nobili de Fata ²¹, conflictul continuă și în veacul următor iar părțile ajung în repetate rânduri înaintea voievodului Transilvaniei și a regelui Ungariei. În iulie 1412, voievodul Știber, face cunoscută amânarea judecării litigiului dintre comunitățile din Dumitra și Târbuiu și nobilii din Fata pentru ca aceștia din urmă să-și poată prezenta actele lor ²², obiectul litigiului fiind legat de delimitarea hotarelor. Un act datat în 30 iulie 1414 sugerează însă că diferendul era atunci pe punctul a se încheia: regele Sigismund de Luxemburg comunică hotărârea sa în procesul dintre

9 Z.W. *Urkundenbuch...* 1892 vol I, p. 70, doc. 79; Suciu 1968, vol II, p. 324; C. Suciu îl socotește ca fiind document suspect; vezi și Marțian 1926, p. 15.

10 G.Fejér, *Codex diplomaticus Hungariae* IV/1, Budapesta, 1829, p.275, 522.

11 Suciu 1968, vol II, p. 324; *DIR*, seria C, *Transilvania, veacul XIV*, vol IV. 196, 198;

12 Pascu Rusu colab. 1968, p.155.

13 Suciu 1968, vol II, p. 324;

14 Cu prilejul aceleiași invazii a fost cumpărit lovită și Bistrița.

15 Pascu Rusu colab. 1968, p.156.

16 Kádár, *Szoln-Dob. Mon.* II, p.135 și 496; Iulian Marțian consemnează că pădurea situată la nord de Dumitra poartă numele de Fata Wald, dealul dinspre sud de acea pădure Fata Berg via din apropiere Fata Weingarten iar livada Fata Weise (Marțian 1926, p. 12-23.)

17 *Doc. Rom. C, veacul XIV*, vol. IV, 196, 198; ZW, *Urkundenbuch...*, vol II, doc. 601, p. 18.

18 *Doc. Rom. C, veacul XIV*, vol. XIII, doc. 87, p.156.

19 Documentul din 1344 precizează că așezarea se află la un cot al râului Someș pe drumul ce ducea la Rodna.

20 ZW, *Urkundenbuch...*, vol II, doc 1119, p.513.

21 *Ibidem*, doc 1125, p.523.

22 Arhivele Naționale Cluj-Napoca, Fond 44, *Primăria Orașului Bistrița*, seria I, catalog SARIAS 00024.

comunitățile din Târbui și Dumitra pe de o parte și nobilii din Fata, Bachna și Chege²³. Aceștia din urmă, neprezentându-și actele până la data stabilită de voievod, au pierdut procesul; în consecință, actul dispune punerea celor două comunități în drepturile lor. În 1434 Fatha este menționată ca *predium*²⁴.

Spre mijlocul veacului al XV-lea satul Târbui e amintit din nou de documentele vremii: în 1440²⁵, Elisabeta, regina Ungariei zălogeste lui Gregoriu de Bethlen unele posesiuni din această zonă. În același an ea poruncește locuitorilor din Târbui, Dumitra, și Slătinița predarea veniturilor regale către acel Gregoriu de Bethlen²⁶.

Un an mai târziu, în 1441, autoritatea regală intervine din nou în legătură cu așezările care constituiseră obiectul litigiului început cu un veac înainte, așa cum s-a precizat deja. Regele poruncește voievozilor ardeleni Nicolae de Ujlak și Ioan de Hunedoara să-i apere pe sașii din Dumitra și Târbui care erau atunci în posesia unor proprietăți reclamate de câțiva nobili²⁷. În anul următor, 1442, seria documentelor privitoare la acest diferend continuă: palatinul Laurențiu Hedervari solicită, la rândul său, acelorași voievozi Ioan de Hunedoara și Nicolae Ujlaki să protejeze proprietățile Fata, Chege și Bochonya aparținând satelor Dumitra și Târbui deoarece nobilii implicați nu s-au prezentat la proces²⁸. Câteva luni mai târziu chiar regele Vladislav I cere voievozilor ardeleni Ioan de Hunedoara și Nicolae Ujlaki să ia o hotărâre definitivă privind diferendul dintre comunitățile Dumitra și Târbui și acei nobili pentru proprietățile menționate²⁹. La scurtă vreme, în 1443, sașilor din Dumitra și Târbui le sunt întărite mai multe documente cu privire la drepturile lor asupra amintitelor Fata, Chege și Bachna³⁰ pe care le primesc în condițiile în care nobilii de Fahta s-au stins fără urmași. Conventul din Cluj Mănăstur transcrie la rândul său acte cu privire la drepturile acelorași locuitori din Dumitra și Târbui asupra proprietăților în discuție, confirmându-le în octombrie în 1446³¹. Curând însă apar elemente noi în acest diferend: în martie 1448, Conventul din Cluj Mănăstur comunică voievozilor Marcu, Gheorghe și Nicolae că în urma unei anchete s-a constatat că moșiile Chege, Bachna, Fata și Thewkes au fost de fapt moștenite de nobilii amintiți în linie feminină³². Protestul locuitorilor din Dumitra și Târbui este prompt³³ dar, în cele din urmă, în iulie 1448, vicevoievozii hotărăsc în litigiul dintre sașii din localitățile amintite și nobilii din Sângeorz în favoarea acestor nobili³⁴. Epilogul conflictului este însă semnificativ: o serie de documente emise în mai 1449 confirmă faptul că locuitorii din Dumitra și Târbui au cumpărat de la nobilii din Sângeorz proprietățile pierdute (Fata, Bachna, Chege și Thewkes) plătind 2000 de guldeni, punând astfel capăt unor dispute care au durat mai mult de un veac.

Pentru Bistrița medievală – centru al districtului săsesc – a doua jumătate a secolului al XV-lea și primele decenii ale veacului următor, sunt o perioadă de înflorire, de creștere a comerțului, a activităților lucrative sau de meșteșug și nu în ultimul rând a unor importante realizări edilitare. Seria de biserici gotice târzii în nord-estul Transilvaniei (biserica evanghelică din Târbui face parte din această salbă de monumente) stau mărturie gustului comanditarilor, spiritului vremii și puterii comunităților medievale de aici.

Bisericile gotice târzii din zonă reflectă realitatea unei vieți economice prospere care va avea ca expresie concretă în plan artistic aceste edificii uneori spectaculoase, așa cum este chiar cazul bisericii din Târbui.

23 Arhivele Naționale Cluj-Napoca, Fond 44, seria I, *Primăria Orașului Bistrița*, catalog SARIAS, 00037.

24 C. Suciu, *Dicționar istoric al localităților din Transilvania*, 1968, vol II, p. 325.

25 ZW. *Urkundenbuch...*, vol V, Doc. 2368. (Regina Elisabeta zălogeste lui Gregorius, fiul lui Ioan de Bethlen, ca răsplătă pentru 2000 de ducați de aur datorăți de regii Sigismund și Albert, sub condiția achitării împrumutului, proprietățile "Demetery, Tewrpen et Penthek vocatas, in comitatu de Doboka existentibus et ad civitatem Bestricze spectantes simulcum omnibus utilitatibus et pertinentiis ac censibus consuetis").

26 ZW. *Urkundenbuch...*, vol. V, Doc. 2370. Regina Elisabeta cere Conventului de la Cluj Mănăstur să dea drept de folosință lui Gregorius BETHLEN pentru proprietățile zălogite Dumitra, Târbui și Slătinița; ZW *Urkundenbuch...*, vol. V, doc. 2373.

27 ZW *Urkundenbuch...*, vol. V, 2421.

28 *Ibidem*, doc. 2432

29 *Ibidem*, doc.2443.

30 *Ibidem*, doc. 2448.

31 *Ibidem*, doc. 2554.

32 *Ibidem*, doc. 2640.

33 *Ibidem*, doc. 2641.

34 *Ibidem*, doc. 2651.

Literatura de specialitate încadrează biserica din Târbuiu, pe baza caracteristicilor de stil, în seria celor construite în acest spațiu în anii 1480-1526³⁵. Elemente Renaștere dobândite ulterior au întregit benefic personalitatea și aspectul acestui monument³⁶.

Informațiile documentare privitoare la biserica din Târbuiu sunt puține dar, deși ele nu vorbesc despre edificiul ei propriu-zis, la Târbuiu, plebani ai unei biserici parohiale sunt menționați în secolul al XIV-lea, în registrele de dijme papale³⁷ din 1332 și în deceniile următoare. Astfel, în 1343 e amintit *Blasius plebanus de villa Therpen*³⁸, iar la începutul secolului următor, în 1407, este pomenit *Gerlahus "de Tripinio et plebanus de Monyoros ecclesiarum rectores"*³⁹. În 1500 este din nou menționat unul dintre plebani: Thomas Erchet *plebanus in Therpen*, iar în 1530 când exista deja actualul monument este menționată biserica: "*Intelleximus...quomodo ecclesia vestra Treppen plebano indigeret ... hortamur vos, ut plebaniam ipsius ecclesie honorabilii Ioanii Klein...conferatis*"⁴⁰.

Biserica are dimensiuni impresionante pentru o biserică de sat: 12,5 x 32,5 m. Ca plan biserica din Târbuiu (pl.1, fig.1) face parte din categoria bisericilor sală cu o incintă perimetrală care cuprindea în traseul său un turn, la fel ca și biserica evanghelică din Lechința⁴¹. Construcția, realizată din piatră, e alcătuită dintr-o navă și un cor decroșat, poligonal. Fațadele bisericii sunt articulate logic cu contraforturi în corelație cu elementele de structură și de sprijin ale bolților. Biserica este luminată de cinci ferestre bipartite de factură gotică, două dintre ele se află pe peretele sudic al navei, celelalte trei în altar. Sunt ferestre înalte, îngrijit lucrate, cu menouri zvelte, fiind decorate cu muluri flamboaiante și polilobe (pl.1, fig.6)⁴². Cea de-a șasea fereastră, pe fațada de vest, luminează tribuna. Este mai scundă, tripartită, decorată în aceeași manieră gotică, cu muluri flamboaiante și polilobe (pl.1, fig.3). În axul fațadei de vest se remarcă o fereastră circulară ce luminează podul.

Nava⁴³ constă din două travee cu bolți stelate susținute de pilaștri cu semcoloane și console, pilaștrii dispuși pe mijlocul pereților navei, la nord și la sud, pentru susținerea arcului divizor și a bolții. Sistemul de boltire al navei structurează așadar două travee. În partea vestică a navei se află tribuna, susținută de trei arcade frânte sprijinite de trei stâlpi octogonali cu soclul asemănător pilaștrilor laterali. Parapetul acesteia este decorat cu panouri pătrate care încadrează muluri circulare oarbe, din piatră. Cele trei travee de sub tribună au la rândul lor bolți stelate⁴⁴. Accesul spre tribună este asigurat de scara spiralată aflată în colțul sud-vestic al navei.

Pe fațada vestică se remarcă un portal în arc frânt cu profilurile întoarse în unghi drept spre golul ușii, cu o cheie de boltă în formă de scut heraldic. Pe exterior portalul este încoronat cu un arc în acoladă ce se continuă în partea inferioară într-un decor vegetal, un vrej stilizat⁴⁵ (pl.1, fig.4). Literatura de specialitate menționează acest portal pentru soluțiile diferite de maniera goticului târziu, ca noutăți legate de trecerea la Renaștere⁴⁶. Motivul ramurii stilizate apare și la baza coloanei arcului de triumf iar cel al arcului în acoladă e reluat la tabernacol⁴⁷. În afara acestui portal initial pe laturile de nord și de sud ale navei au mai fost practicate două portaluri aproape identice, dreptunghiulare, cu profilurile de asemenea întoarse spre golul ușii și încoronate de sprâncene de cornișă, realizate în manieră renascentistă (pl.1, fig.7)⁴⁸, datate în al doilea sfert al secolului al XVI-lea⁴⁹.

35 Popa 1970, p. 329 și urm.

36 Mândrescu 1999, p. 53 și urm..

37 DIR, seria C, veacul XIV, vol. III, p. 134. (parohul din Târbuiu plătea în 1332 o marcă după greutatea de la Alba Iulia).

38 Entz 1996, p.449.

39 Ibidem.

40 Ibidem.

41 Popa 1970, p.309; Fabini 2009, p. 237-242.

42 Ibidem, p. 316.

43 Analiza de stil la Popa 1970, p. 315.

44 Ibidem.

45 Ibidem.

46 Mândrescu 1999, p. 53.

47 Mândrescu 1999, p. 53-55.

48 Ibidem, p. 55-56. ptr. diferențele de profilatură la cele două portaluri Mândrescu 1999, p. 55.

49 Ibidem, p. 56.

Corul este acoperit cu bolți în cruce pe ogive unite în chei de boltă decorate cu scuturi heraldice⁵⁰. Corul are pe latura de nord adosată o sacristie iar pe cea sudică un turn de scară. Portalul în arc frânt al sacristiei are o profilare simplă.

Pe perețele nordic al corului se remarcă un tabercacol⁵¹ dreptunghiular flancat de colonete cu bazele spiralate. Compoziția e întregită de un arc frânt în acoladă continuându-se într-un fleuron. Un relief reprezentându-l pe Iisus se regăsește în lunetă („Iisus arătându-și rănilor” - Vir dolorum)⁵². Sub figura lui Crist e săpat în piatră anul 1504. Arcul triumfal are deschiderea în arc frânt ce se încheie într-o cheie decorată cu un scut acum gol, simetric arcuit⁵³.

Turnul de poartă și clopotnița se ridică pe latura dinspre nord a zidului de incintă. Intrarea carosabilă sub turn era protejată de o hersă. Se remarcă gurile de tragere în formă de cheie precum și ușa în arc frânt care asigura accesul spre drumul de strajă⁵⁴.

În cursul lucrărilor de restaurare au fost identificate și urme de pictură pe latura nordică a navei, în cor și pe fața sud-estică a arcului triumfal. Fragmente de pictură murală sunt vizibile și în cor.

Biserica din Târbuiu este un monument din perioada de tranziție de la gotic la Renaștere care se remarcă prin anvergură, prin calitatea detaliilor arhitecturale, sculpturale și picturale. Soluțiile și maniera în care ele au fost puse în operă, calitatea execuției, bogăția și eleganța decorului, vorbesc despre gustul estetic și puterea comanditarului.

Investigațiile întreprinse în interiorul bisericii au urmărit identificarea fazelor anterioare monumentului actual, stabilirea nivelelor de călcare precum și a stratigrafiei sitului arheologic din acest spațiu. Cercetarea a fost în măsură să ofere cu acest prilej informații utile proiectului de restaurare al monumentului. Secțiunile și casetele practicate în interiorul monumentului au oferit informații importante privitoare la stratigrafia din acest spațiu și la evoluția activității constructive de aici. Au putut fi astfel identificate faze anterioare monumentului actual, fundații mai vechi descoperite *in situ* care aparțin unor construcții mai vechi.

Fundațiile identificate în cor probează faptul că într-o primă fază o biserică având un cor încheiat semicircular, cu o absidă (pl.2, fig.2) și o travee rectangulară ușor decroșată. Este etapa de început a activității constructive de aici. Fundațiile absidei primului cor sunt tăiate spre nord și spre sud de fundațiile unui cor rectangular (pl.3, fig.3; pl.2, fig.4). Planul primei biserici care a funcționat pe locul monumentului actual nu s-a putut contura în întregime, singurele ei vestigii fiind fundațiile corului amintit. Ele s-au conservat în întregime doar pe latura estică (fundațiile absidei, o zidărie semicirculară (pl.2, fig.2). Lipsa materialului arheologic face imposibilă o datare mai precisă a acestui prim monument. Identificarea corului și absidei amintite a permis formularea ipotezei că primul edificiu ecleziastic care a funcționat aici a fost o biserică sală, un monument care exista probabil la sfârșitul secolului al XIII-lea. Arhitectura ecleziastică de zid în acea perioadă în mediul așezărilor rurale transilvănene îndreptățește această presupunere cu atât mai mult cu cât, construcții romanice sau aparținând goticului timpuriu, monumente care rețin încă elemente caracteristice acestor stiluri sunt o prezență obișnuită și în Transilvania de nord-est.

Spre sfârșitul secolului al XIV-lea într-un interval cuprins între anii 1372–1421 această primă biserică a fost transformată și mărită: s-a construit un cor rectangular cu contraforturi având pe latura nordică o sacristie. În această a doua fază a funcționat aici un cor rectangular structurat în două travee. *A doua etapă în evoluția activității constructive la biserica evanghelică din Târbuiu* este documentată așadar de fundațiile corului rectangular amintit, fundații care în parte s-au conservat *in situ* (pl.2 fig 5; pl.2 fig.4; pl.3 fig.4). Latura dinspre sud a acestui cor rectangular este adosată fundației laturii sudice a corului actual, iar cea dinspre nord este parțial tăiată de fundațiile corului actual. Spre est el înscrie absida primei biserici. Mai mult, a fost identificat și un fragment al mesei de altar corespunzătoare acestei a doua faze, dintr-o zidărie din piatră spartă legată cu mortar, care suprapune o mică porțiune a fundației absidei primei biserici. Situația stratigrafică permite atribuirea acestei zidării fazei a II-a (pl.4, fig.1). Ca structură putem presupune că acest cor era boltit, formând două travee. Ipoteza se întemeiază pe faptul că au fost descoperite, în colțul de sud-est al corului și în zona

50 Popa 1970, p. 314.

51 Popa 1970 *Tabernacole...* p.68; Mândrescu 1999, p. 68.

52 Popa 1970, p. 314.

53 *Ibidem*.

54 Fabini 2009, p. 238.

mediană a laturilor de nord și de sud ale acestuia, pietre care au îndeplinit probabil rolul unor baze de coloane (pl.4, fig.5; pl.4, fig.6; pl.3, fig.2; pl.3 fig.5;).

Secțiunea în ax practică în cor clarifică stratigrafia de aici și relația cronologică între absida primei construcții, fragmentul de masă altar aparținând etapei a doua, reprezentată de corul rectangular, fundația zidului de est al acestuia și, în sfârșit, masa altar corespunzătoare corului actual (pl.11, fig.1). Se remarcă bulversarea nivelului medieval datorat înmormântărilor succesive practicate în acest spațiu. Fundația semicirculară este înscrisă spre est de corul rectangular. Fundațiile acestuia din urmă taie însă spre nord și sud zidăriile aparținând primei construcții.

Deasupra fundației absidei bisericii care reprezintă prima fază în activitatea constructivă la biserică din Târbuiu a fost identificată o depunere de pământ negru intens, cu o grosime medie de 0,20-0,25 m. Depunere menționată este la rândul ei suprapusă de o succesiune de straturi corespunzând unor etape de construcții ulterioare, reparatii etc. Primul dintre acestea, având baza la - 0,80 m. sub nivelul de călcare de la 1904, și o grosime de 0,30 m., conține nisip, urme intense de mortar, fragmente de piatră spartă și cărămidă; orizontul în discuție reprezintă probabil nivelul de construcție al fazei a doua, o biserică de dimensiuni mai mari și cor rectangular.

În ceea ce privește încadrarea cronologică a celei de-a doua faze constructive o monedă emisă la Ragusa după 1372⁵⁵ (pl.8, fig.2) descoperită în stratul subțire de mortar de pe piatră aflată în zona mediană a laturii sudice a corului rectangular oferă un termen *post quem*. Nivelul de călcare în acest al doilea cor, identificat la rândul său e reprezentat de două fragmente de pavaj din cărămidă, adosate laturilor de nord și de sud ale fundațiilor acestuia. Acest nivel de călcare reprezintă cota de la care începea elevația celui de-al doilea cor (pl.4, fig.4).

În sacristia actuală au fost surprinse fundațiile laturilor de nord și de est ale sacristiei corespunzând celei de-a doua faze (pl.6; pl.6, fig.1).

Într-o a treia fază, cea reprezentată de monumentul actual s-a realizat un cor mai mare, pentagonal, încheiat în trei laturi. Latura sudică a noului cor este adosată laturii de sud a corului vechi, rectangular. Zidul dinspre sud al corului actual taie și suprapune la rândul său, în parte, fundația sudică a corului vechi. Latura dinspre sud a sacristiei actuale este adosată laturii de sud a vechii sacristii (pl.7, fig.1). Corul actual are latura de nord și de sud adosate la zidării transversale mai vechi. În colțul de nord-vest al navei actuale s-a putut constata, în zona de îmbinare a navei cu corul actual că, latura de nord a navei este adosată laturii de vest a sacristiei vechi.

În navă au fost identificate urme ale fundațiilor anterioare. În două dintre secțiuni, perpendiculare pe laturile de nord și sud ale actualei nave au fost remarcate amprenta șanțului de demantelare ale pereților. Zidul de vest al acestei nave nu a putut fi identificat el aflându-se probabil, în zona stâlpilor care susțin tribuna actuală. Fundațiile sunt adosate pereților navei actuale, nivelul de călcare îl indică un fragment al unui paviment de cărămidă.

Secțiunea practică în axul bisericii a pus în evidență o stratigrafie deranjată de numeroase înmormântări succesive, atât în cor cât și în navă păstrând fragmente de oase umane și de coșciuge antrenate în strat, și doar în foarte rare cazuri în poziție anatomică. În cele câteva situații în care s-au găsit schelete nederanjate lipsa materialului arheologic face imposibilă datarea.

Cercetările întreprinse în exteriorul bisericii au condus la obținerea unor informații privitoare la stratigrafia locului, la sistemul de fortificare al bisericii și la etapele mai vechi ale sistemului de fortificare.

Pe suprafața delimitată de zidul de incintă, în jurul bisericii, sub nivelul solului vegetal și al depunerilor târzii a fost identificat în toate secțiunile practicate nivelul medieval. Acest orizont, cu o grosime medie de 0,45 - 0,60 m, este reprezentat de un strat de pământ brun închis, afânat, conținând multe fragmente de oase umane, urme de mortar, piatră spartă și sporadic piatră de râu. Peste tot în acest spațiu nivelul medieval pune în evidență prezența înmormântărilor succesive, în exteriorul monumentului, într-un spațiu restrâns, pe parcursul a câtorva sute de ani. Morminte nederanjate, schelete în poziție anatomică nu s-au putut identifica decât în rare cazuri, fără însă a putea fi datate cu material arheologic. Frecvent însă, gropi de morminte deranjate se adâncesc ușor în lut. Un cimitir în jurul bisericilor mai vechi la Târbuiu a funcționat prin urmare pe platou, probabil chiar de la începutul activității constructive de aici. Acest lucru este sugerat de constatarea că, fundații ale monumentului actual și pe alocuri cele ale zidului de incintă taie gropi de morminte. Secțiunile practicate în exteriorul monumentului au permis stabilirea conturului zidului de incintă: urmând caracteristicile terenului, acesta are o formă relativ

55 Pap 2002 p. 163.

ovală, apropiindu-se mult de colțul de sud-vest al actualei biserici. Investigațiile din zona turnului, aflat pe latura nordică a incintei, au dus de asemenea la identificarea unor substrucții mai vechi din sistemului de fortificații (pl.10, fig.2). O construcție de plan rectangular sprijinită cu contraforți, tăiată de colțul de sud-est al turnului actual; latura nordică este tăiată de zidul de incintă. Dimensiunile acestei clădiri au putut fi stabilite, una dintre laturi având 7 m iar cealaltă aproximativ 4 m cu latura lungă est-vest. În colțul ei sud-estic a fost identificat un contrafort. Fundațiile acestei construcții taie și suprapun la rândul lor gropi de morminte deranjate, așa cum bine ilustrează profilul estic al uneia dintre secțiuni. Pe suprafața delimitată de fundațiile acestei construcții se afla un strat compact alcătuit din fragmente de oase umane. El acoperă în parte și fundațiile construcției în discuție, ceea ce argumentează faptul că demantelarea acesteia s-a produs la o dată anterioară depunerii stratului amintit (pl.8, fig.1). Printre fragmentele de oase umane ce a fost descoperit, în apropierea turnului, un mic „tezaur monetar” constând din 14 monede de argint, cu emisiuni din ultimele decenii ale secolului al XV-lea, de la Matia Corvinul și din primele decenii ale secolului al XVI-lea, ultima fiind o emisiune din 1538⁵⁶. Așadar, momentul demantelării clădirii în discuție este anterior acestei date. Destinația acestei construcții este greu de precizat dar ea își încetase existența în momentul când a fost ridicată incinta care, așa cum s-a văzut, o taie pe latura de nord. Mai mult, în primele decenii ale secolului al XVI-lea fundațiile ei sunt acoperite de stratul de oase amintit, datat cu monedă, așa cum s-a precizat deja. Este desigur posibil ca ea să fi îndeplinit un rol important în sistemul de fortificații. Chiar un turn mai vechi. Dacă anul 1504 înscris pe tabernacolul gotic târziu sugerează momentul terminării construcției actualului cor, amintitele monede recuperate în spațiul din apropierea turnului actual sugerează continuarea șantierului la Târpiu cel puțin până în 1538.

În ceea ce privește turnul actual se considera prin tradiție că la ridicarea lui a lucrat și unul dintre meșterii care au construit turnul bisericii evanghelice din Bistrița. Această opinie era consemnată de Friedrich Schuller în 1904. Turnul aflat pe latura nordică a incintei, parte a sistemului de fortificații la Târpiu are un loc special în acest ansamblu.

Informații interesante cu privire la etapele mai vechi ale sistemului de fortificații și la activitatea constructivă din zona turnului actual au fost date de secțiunea care a permis investigarea spațiului de sub bolta intrării acestuia (pl.11 fig.2). Ea a urmărit stratigrafia pornind de la portalul sudic al actualei nave spre accesul carosabil al turnului și spre exteriorul spațiului delimitat de incintă. Au fost înregistrate în acest context atât nivelul medieval deranjat ca peste tot de înmormântări succesive cât și o depunere de moloz cu fragmente de cărămidă, mortar, piatră spartă, aflată sub nivelul solului vegetal corespunzând probabil lucrărilor de refacere de după incendiul de la începutul secolului al XIX-lea. Urmele acestui incendiu au putut fi sesizate și stratigrafic în spațiul de sub bolta intrării carosabile a turnului (pl.11 fig.2). Stratul de arsură aflat aici sub o nivelare cu lut i se datorază probabil.

În zona dinspre nord a suprafeței dezvelite sub bolta intrării carosabile a fost identificat un șanț de demantelare al unei fundații anterioare, șanț pus în evidență de lutul verzui, purtat, afânat, conținând fragmente de piatră spartă (pl.5 fig.4). Șanțul de demantelare coboară în pantă accentuată spre o fundație a cărei bază s-a păstrat *in situ*. Ea a fost identificată la adâncimea de - 3,30 m de la nivelul actual de călcare formată din piatră de mari dimensiuni, spartă, legată cu mortar hidraulic având pe direcția est-vest încastrați doi tiranți de lemn (pl.5, fig.2.). Lățimea acestei fundații era de aproape 1,50 m. Această fundație a aparținut unei etape anterioare turnului actual, făcând parte dintr-un probabil turn de poartă mai vechi al cărui plan complet nu s-a putut stabili fiind suprapus de construcția actuală.

Pe latura de nord a gangului carosabil, sub nivelul de călcare de sub turn, apare un zid de sprijin construit din blocuri de mari dimensiuni, legată cu mortar hidraulic, dispusă în formă de “U”, pentru a opri scurgerile de material de pe pantă în vederea amenajării scărilor de acces înspre biserică.

În concluzie, incinta a avut pe latura de nord un turn mai vechi și o curtină ridicată probabil în a doua jumătate a secolului al XIV-lea și destinată să apere biserica. Ulterior, în primele decenii ale sec.al XVI-lea a fost construit actualul turn care are la parter un acces carosabil boltit semicilindric. Prezența clădirii identificate în acest spațiu, fundațiile unui alt turn și cezurile care pot fi observate pe ambele flancuri ale turnului actual care nu este ținut cu zidul de incintă vorbesc despre etape mai vechi ale sistemului de fortificații. Se remarcă în acest context și faptul că podul mai păstrează guri de tragere, astăzi înzidite.

Cercetările arheologice la biserica evanghelică din Târpiu au dovedit o intensă activitate constructivă pe parcursul a mai multor veacuri de-a lungul evului mediu în acest spațiu. Au putut fi identificate fazele

anterioare monumentului actual precum și etape mai vechi ale sistemului de fortificații. Puterea acestei comunități aflată în cea mai importantă zonă de colonizare germană din nord estul Transilvaniei, gustul și pregătirea comanditarilor sunt ilustrate cu prisosință și de repetatele intervenții de anvergură care au avut ca obiect biserica și sistemul de fortificații din jurul ei.

Bibliografie

- | | |
|-----------------------------|--|
| DIR, seria C, | <i>Documente privind istoria României, seria C, Transilvania.</i> |
| Benedek 2000 | Benedek József, <i>Organizarea spațiului rural în zona de influență apropiată a orașului Bistrița</i> , Cluj-Napoca, 2000. |
| Marțian 1926 | Iulian Marțian, <i>Fata, tradiție și istorie</i> , în <i>Arhiva Someșană</i> , anul 1926, nr. 4. |
| Fabini 2009 | Hermann Fabini, <i>Universul cetăților bisericești din Transilvania</i> , Sibiu, 2009, 278 p. |
| Entz 1996 | Entz Géza, <i>Érdély építészet a 14-16 században</i> , Cluj, 1996. |
| Gottschik-Kelp, | Johann Gottschik, Gerhart Kelp, <i>Treppener Heimatbuch</i> . |
| Mândrescu 1999 | Gheorghe Mândrescu, <i>Arhitectura în stil Renaștere la Bistrița</i> , Cluj-Napoca, 1999. |
| Nägler 1981 | Thomas Nägler, <i>Așezarea sașilor în Transilvania</i> , București, 1981. |
| Pap 2002 | Francisc Pap, <i>Repertoriu numismatic al Transilvaniei și Banatului secolele 11-20. Despre circulația monetară în Transilvania și Banat secolele 11-20</i> , Cluj-Napoca, 2002. |
| Popa 1970 | Corina Popa, <i>Biserici gotice târzii din jurul Bistriței</i> , în <i>Pagini de veche artă românească</i> , I, București, 1970. |
| Popa, 1981 | Corina Popa, <i>Biserici sală gotice din zona Bistriței</i> , în <i>Pagini de veche artă românească</i> , IV, București, 1981. |
| Popa 1970 | Corina Popa, <i>Tabernacole gotice târzii din zona Bistriței</i> , în <i>BMI</i> , I, 1970. |
| Roth 1905 | V. Roth, <i>Geschichte der deutschen Baukunst in Siebenbürgen (Studien zur deutschen Kunstgeschichte</i> , Strassburg, 1905. |
| Z.W, <i>Urkundenbuch...</i> | P. Zimmermann - C. Werner - G. Müller - G. Gündisch, <i>Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen</i> , vol I, Sibiu, 1892 și urm. |
| Suciu 1968 | Suciu Coriolan, <i>Dicționarul istoric al localităților din Transilvania</i> , vol. I și II. |
| Schuller, 1904 | Friedrich Schuller, <i>Aus Gegenwart und Vergangenheit der Gemeinde Treppen</i> , Bistritz 1904. |

Târpiu Evangelical Church, Bistrița Năsăud County. Archaeological Research (Abstract)

The archaeological investigation of the Evangelical church from Târpiu, Bistrița Năsăud County was performed in the framework of the restoration project focused on this later Gothic monument from north-east Transylvania, a spectacular village church in the region. Archaeological excavations evidenced pre-existing frameworks for the current monument and allowed the identification of the main construction stages.

In 1977, the first archaeological probing was related to the begining of the initiative concerning the monument's restoration and the emergency intervention that had saved, for more than 15 years, the building - then facing severe deterioration. Even if, under the given circumstances, the research work was limited, several pieces of information on the region's stratigraphy were retrieved, and the hypothesis of pre-existing construction stages could be stated. When the Historical Monuments Direction has been dissolved, the restoration work and the archaeological investigations to this building were also stopped. Finally, when the restoration works were resumed in the '90es, the systematic research of the Evangelical church from Târpiu could be performed.

Târpiu (Germ. Treppen, Hung. Szásztörpeny) locality is emplaced in north-eastern Transylvanian area that was colonised by Germans; it is located at only 12 km away from Bistrița municipality. The arrival of the German colonists in this area probably took place at the end of XIIth – beginning of XIIIth centuries. Administratively, during the Middle Ages, this locality was part of Bistrița District. Undoubtedly, the proximity of this town has positively influenced the economic, as well as the urbanistic development of the locality.

Geomorphologically, Târpiu belongs to the Valea Rosua Depression, which is outlined by Bistrița Hills.

The locality was mentioned in historical documents relatively late; the first mention is to be found in the *Regestele de dijme papale* (Eng. *Pope's Tax Records*) emitted between 1332–1335, where it is mentioned under

the accounts of the Tylegd and DĂBĂCA archdioceses. Under these circumstances, the name of the vicar Petrus from Târbuiu (de Cupinio) is indicated, who in those times was contributing with a large amount, i.e. a mark according to the Alba weight standard. It is remarkable that the amounts contributed by Târbuiu vicariate are close to the total sum contributed by the plebeians from Bistrița.

According to its blueprint, the monument in Târbuiu can be assigned to the group of hall-type churches lacking the western tower. It was constituted as a fortified church with an inner yard proper that included a tower, similarly to the Evangelic church from Lechința. The inner wall, reinforced during the Middle Ages with the gate tower along the northern side, is still standing, in part, as well as the gate tower.

For a rural community, the stone-built construction is impressive as sizes are concerned; it consists of a nave and a polygonal sanctuary (with two bays, one rectangular and one polygonal ending in three sides). The chancel consists of two bays, one rectangular and one polygonal, ending in three sides. The bays are cross, pointed-arched, the arches intersecting in keystones decorated with shields. The choir vault are supported by conical or polygonal consoles, richly articulated by a succession of profiles. Along its northern side, the chancel is connected to a vestry, while on its northern side to a staircase tower. The broken arch-shaped portal of the vestry shows a simple profile. Along the northern side of the quire a Gothic tabernacle with rectangular opening is present, framed by two thin columns and a crowning consisting of a brace arch decorated with leaves. Tabernacle is decorated with a relief representing Christ. Beneath the figure of Christ, on the lintel an engraving reads the year 1504. It is a late Gothic tabernacle.

The nave consists of two bays with stellate vaults supported by overlapping semicolumnar pilasters, by brackets decorated with standing lions – in the corners facing the triumphal arch, and respectively, in the south-western corner with a relatively flat antiquated, phytomorphous human mask. As in the case of the portal of the tower from the fortified courtyard, the brackets with lions were intended to guard the entrance towards the quire, and respectively to the churches' cemetery. The separating arches are supported by pilasters finalized by semicolumns ending with capitals outlined by talons located in-between the listels. The vault system of the nave outlines two bays. The separation is achieved through the two pilasters located at the middle of the northern and southern walls in order to support the vault. A special place in the architecture of the nave is represented by the pulpit. Its emplacement should mark the end of the construction stage.

Light enters the church through five Gothic-type bipartite windows located on the southern side – two in the nave and three in the chancel. These are high windows, worked in detail, with slender mullions; the upper part is decorated with flamboyant and polylobed moldings. The sixth window, still realized in Gothic style, is located on the western façade and it provides light to the rostrum. As compared to the previous ones, it is shorter and tripartite, but the decoration is similar, with flamboyant moldings.

Along the western façade, a portal in broken arch with reverse profiles towards the doors' interior is noticeable; it is decorated with a keystone showing a heraldic coat of arms. On its external side, the portal is framed by a curly arc that continues in the lower part with a vegetal decoration represented by a simplified creeping stem. On the top of the portal, a short tripartite window showing late Gothic moldings was inserted in order to illuminate the rostrum.

On the south facade is a Renaissance portal with rectangular decorated stone frame with rods turned inwards at the bottom. The northern façade is perfectly concatenated with the southern one; it reproduces the portal with Renaissance-type profile, however here the windows are missing. The façades of the church are articulated with slightly stepwise abutments, which logically follow the internal supporting elements of the vaults, i.e. three along each side of the nave and one in each of the corners of the chancel, except the northern side of the latter, where they are replaced by the vestry.

The church from Târbuiu is a monument characterising the transition from the Gothic to the Renaissance styles that is remarkable by the precision of the architectural, sculptural and pictural details.

Research work inside the present-day church allowed us to draw a coherent and inedited picture on the construction activities in Târbuiu from the end of the XIIIth century to the first decades of the XVIth century. The stratigraphic situation revealed by the current investigations in the chancel and the nave of the present-day monument has documented intense constructing activities in this space spanning the whole Middle Ages.

The investigations on the chancel evidenced two phases prior to the construction of the current monument, recognized due to the identified *in situ* foundations that belong to some older buildings.

The first phase is represented by a chancel ending with an apse identified based on the *in situ* foundation. It was not possible to recognize the blueprint of this first church that has functioned on the site of the current monument, because the only remaining vestiges are represented by the foundation of this chancel with a semicircular ending. The foundation is preserved fully only along the eastern side (semicircular apse) and partly along the northern one, being cross-cut by a construction representing the second phase in the construction activities from the church in Târpiu. This is the first churches choir that worked here.

The second phase in the building activities from Târpiu is represented by a rectangular chancel, which has been already mentioned, proved by the *in situ* identified foundation. The foundations of the rectangular chancel enclose the semicircular foundation intersecting it along the southern and northern sides. The southern side of this second phase chancel is leaning against the foundation of the southern side of the current chancel, while the northern side is partly overlapped by the foundation of the current chancel.

It is worthy to mention that we have identified also a fragment of the altar table corresponding to this second phase; it consists of a masonry piece consisting of broken stone embedded in mortar that overlays a small portion of the foundation of the semicircular apse. We have also identified the stepping level of this second, rectangular chancel: two fragments of brick flooring have been identified along the northern and southern sides of the rectangular chancel.

Within the current vestry, we have also identified the *in situ* foundation of the old vestry, corresponding to the second phase. When we have drawn the outline of the church with rectangular chancel, we could notice that this second phase is represented by a hall-type church consisting of a rectangular chancel, a vestry along the northern side and a single nave. The foundation walls of this nave are, at their turn, leaning against the foundations of the current nave. They have been identified on small distances, in two of the sections through the present-day nave; however, the imprint of the ditch used for their systematic demolishing could be followed. The western wall of this second church could not be identified; it probably is located in the area of the pillars that support the current rostrum (an area disturbed during its construction). This older church had a vaulted rectangular chancel. In the south-eastern corner and in its southern median side, *in situ* stones were identified, which probably represented the bases of some columns.


The chronological assignment of this construction was possible due to the fact that the thin mortar layer on one of these stony bases (the one already mentioned from the median area of the southern side of the chancel) contained a coin minted in Ragusa after 1372-1421; the coin could have been placed there when the rectangular chancel was built. We can state, accordingly, that this second church was erected in the last decades of the XIVth century.

The investigations in the inner space of the current church evidenced that the stratigraphy is disturbed by several successive burials that took place in both the nave and the chancel of the present-day monument. In spite of that, their oldest level could be identified; it is represented by dislocated, slightly deepened into the clay tombs, preserving fragments of human bones and wood rests but only very rarely whole skeletons in anatomic position. In the few locations where undisturbed skeletons could be identified, no archaeological material was present that would have allowed dating these burials. This situation is the result of the numerous successive burials and of the intense construction activities in this place.

During the construction works of the present-day monument, fragments from older walls of the second phase have been preserved in the area of the triumphal arch.

Archaeological research conducted outside the church have provided information on its fortification system and on the stratigraphy of the area under study. The investigated sections allowed us to outline the plan of the stone enclosure; thus, it can be stated that, following the local particularities of the ground, the construction is relatively oval in shape, and it gets very close to the south-western corner of the present-day church. The studied sections along the southern side of the monument have permitted the *in situ* identification of the foundations of the enclosing walls.


Additionally, investigations in the area of the current tower, located on the northern side of the precincts allowed identifying rests of some previous stages of the fortifications system. One of the oldest buildings in the area of the current tower is represented by a 7,50 m. long rectangular construction with abutments that is overlapped by the south-eastern corner of the above-mentioned tower and cross-cut by the precinct wall. We have *in situ* identified foundations of this building. Even if its northern side is cross-cut by the precinct wall, we could determine a 4 m. thickness for the width of the construction.



3



4



7


1



2



5



6

Pl. 1. Tâmpa - biserica gotică după restaurare.



1



2



3



4



5

Pl. 2. Tărpiu - imagini din timpul săpăturilor arheologice în corul bisericii.



1



2



4



3

5

Pl. 3. Tărbuiu - imagini din timpul săpăturilor arheologice în corul bisericii.




1



2



4



3




6




5

Pl. 4. Aspecte din cercetările arheologice din interiorul bisericii.



1



2



4




3



5

Pl. 5. Tărpiu - săpături din exteriorul bisericii.



-  pardosea, placă de ciment
-  umplutură
-  pământ negru
-  mortar
-  pământ negru cu piatră, oase umane, mortar
-  lut
-  moloz

Profilul vestic al secțiunii din sacristie

Pl. 6. Profilul vestic al secțiunii din sacristie.




Fig. 1



Fig. 2

Pl. 7. Planul fazelor constructive ale corului.





Fig.1



Denar, emis la Ragusa între 1372-1421 (determinare, Francisc Pap).

Fig. 2



Pl. 9. Planul secțiunilor din turn.




Fig. 1






Fig 2.

Pl. 10. Plan de ansamblu cu marcarea fazelor constructive.



Pl. 11. Planul profilelor secțiunilor prin navă (1) și pe latura de nord a bisericii (2).

